



نکته مهم:
 برای بازنشانی کارخانه میبایست دکمه پشت باتری 5 ثانیه نگه داشته بود و پس از آن دکمه مربع را بزنید تا عملیات کامل شود

برای ورود به قسمت منو ابتدا کلید * سپس کلید # را فشار دهید.
 (رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ میباشد و سپس # را فشار دهید)

